


新潟県 加茂市 加茂南小学校校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】 小学校、PTA、教育委員会（学校教育課）、加茂市役所（建設課）、加茂警察署 ※令和3年9月22日 点検実施



【東加茂線】
 交差点内の歩道の段差が大きく、児童が転倒する危険がある。
《対策》
 交差点内の歩道の段差の切り下げを行う。

【広田寺線】
 見通し悪く、車が急に飛び出してくることがある。
《対策》
 区画線により通行車両に注意を促す。


	学校校区
	通学路
	対策箇所

新潟県 加茂市 加茂南小学校校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】 小学校、教育委員会(学校教育課)、加茂市役所(建設課)、加茂警察署

※平成30年8月28日 点検実施

学校区域図



【市道 舞台八幡線】

前後の市道に比べて幅員が狭くなっており、冬期間は堆雪により更に狭くなるため、登下校する児童と通行車両の接触事故が懸念されている。

<対策メニュー>

道路改良により路肩幅を広げ、歩行スペースを確保する。【加茂市】



	学校校区
	通学路
	対策箇所




新潟県 加茂市 加茂南小学校校区（通学路緊急合同点検 要対策箇所）

【合同点検メンバー】 小学校、加茂市教育委員会(学校教育課)、加茂市役所(建設課) ※平成24年8月29日実施



【県道 長岡栃尾巻線 新町2丁目】
 交通が多い道路にもかかわらず、歩道と車道の区別が外側線のみで危険である。歩行者の多くは雁木下を通るが、民地のため自転車などが置いてあり、通行の妨げとなっている。降雪時は歩道の通行が困難になり、より危険な状況である。

＜対策メニュー＞
 歩道整備【新潟県】 ※街路事業で工事中(H28.10現在)

	学校校区
	通学路
	危険箇所