



新潟県 加茂市 須田小学校校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】 加茂警察署、小学校、小学校PTA、加茂市教育委員会(学校教育課)、加茂市役所(建設課) 令和3年9月14日点検実施




【後須田上鶴森線】
道幅が狭く、工業団地に抜ける車両も多いため危険である。
《対策》
外側線引き直しにより歩行者空間を確保する

	学校校区
	通学路
	危険箇所

新潟県 加茂市 須田小学校校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】 加茂警察署、小学校、小学校PTA、加茂市教育委員会(学校教育課)、加茂市役所(建設課) ※平成24年7月31日実



【県道 白根黒埼線 須田郵便局前付近】
大型車両を含む交通量の多い道路。歩道未整備区間について整備が必要である。

<対策メニュー>
歩道整備【新潟県】 ※実施時期:未定



0 100 200 300 400 500m

	学校校区
	通学路
	危険箇所