



# 新潟県 加茂市 石川小学校校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】 小学校、PTA、教育委員会 (学校教育課)、加茂市役所 (建設課)、加茂警察署 令和3年9月14日点検実施



【石川線】  
交通量が多いが幅員が狭く、歩行する児童数も多いため危険。  
《対策》  
外側線引き直しにより歩行者空間を確保し、車速の制限を行う



【番田石川線】  
水路が深く、児童転落の危険がある。  
《対策》  
転落防止柵を設置する



【柳町石川線】  
交通量が多いが幅員が狭く、見通しが悪いため危険。  
《対策》  
道路反射鏡の設置を行う



【国道403号】  
交通量が多い交差点であり、児童も多く通学する。以前事故車両が歩道内に入内したこともあり危険である。  
《対策》  
防護柵の設置を行う (新潟県)



【山雷線】  
水路に蓋がない箇所があり、危険である  
《対策》  
防護柵の設置



【旭町線】  
交通量が多いが幅員が狭く、見通しが悪いため危険。  
《対策》  
区画線により車両に注意喚起を行う




|  |      |
|--|------|
|  | 学校校区 |
|  | 通学路  |
|  | 対策箇所 |

# 新潟県 加茂市 石川小学校校区（通学路緊急合同点検 要対策箇所）

【合同点検メンバー】 小学校、教育委員会(学校教育課)、加茂市役所(建設課)、加茂警察署


※平成30年8月31日 点検実施



**【市道 下条矢立境線】**  
 通学通勤時間帯には特に多くの車両が通行しているが、歩行スペースが狭く、児童と通行車両の接触事故が懸念されている。

**<対策メニュー>**  
 路肩拡幅及び歩道整備することにより、歩行者の通行環境を向上させる。【加茂市】

## 学校区域図



|  |      |
|--|------|
|  | 学校校区 |
|  | 通学路  |
|  | 対策箇所 |

# 新潟県 加茂市 石川小学校校区（通学路緊急合同点検 要対策箇所）

【合同点検メンバー】 加茂警察署、小学校、小学校PTA、小学校セーフティスタッフ、加茂市教育委員会(学校教育課)、加茂市役所(建設課) ※平成24年9月6日



【国道403号線 リオンドール駐車場前】  
(交通量の多い)車道と歩道の区別が外側線しかなく危険。

<対策メニュー>  
歩道設置【新潟県】 ※実施時期:未定

|  |      |
|--|------|
|  | 学校校区 |
|  | 通学路  |
|  | 危険箇所 |