



新潟県 加茂市 七谷小学校校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】 教育委員会、小学校、加茂市建設課、加茂警察署


令和3年9月22日点検実施



【中大谷幹線】
 ブロック塀があり見通しが悪い。
《対策》
 区画線により通行車両に注意喚起を行う。
 カーブミラー設置済み。

【高柳線】
 交差点の見通しがわるいため危険である。
《対策》
 既設カーブミラーが見えにくいため、ミラーの取替を行う。

学校区域図




	学校校区
	通学路
	危険箇所

新潟県 加茂市 七谷小学校校区 (合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】 小学校、加茂市教育委員会(学校教育課)、加茂市役所(建設課)、新潟県三条地域整備部(道路課、維持管理課)

※平成29年11月15日 点検実施




【県道 出戸村松線 中大谷～上大谷】
幅員が狭く歩道もないため、歩行者は非常に危険である。冬期間は除雪した雪が路肩に溜まり、さらに幅員が狭まりより危険な状況である。

＜対策メニュー＞
歩道を設けた片側1車線の道路整備【新潟県】



学校区域図



	学校校区
	通学路
	危険箇所