




新潟県 加茂市 下条小学校校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】 加茂警察署、小学校、小学校PTA、加茂市教育委員会(学校教育課)、加茂市役所(建設課) ※平成24年9月5日実施



【県道 天神林上条線 涌井ショップ前交差点】
朝夕の交通量が多く、角の電柱死角になり危険。
事故がよくある。

＜対策メニュー＞
交差点カラー舗装化【新潟県】 実施時期：未定

	学校校区
	通学路
	危険箇所

